

# **LAUDO TÉCNICO**

---

Solicitante:

**Maria do Carmo Silva**

Local de execução da vistoria:

**Casa Residencial**

**Rua Olavo Alves n.º 813 – Jd Boa Vista - Sertãozinho SP**

Data da vistoria:

**12/09/2025**

Data do laudo:

**23/09/2025**

Objetivo:

**Avaliar o imóvel identificando quanto salubridade, estabilidade e demais aspectos do referido imóvel.**

Metodologia:

O trabalho foi documentado utilizando de recursos de inspeção in loco.

---

---

Vistoriando o imóvel foi constatado que o mesmo encontra-se em bom estado de conservação, sem trincas, sem recalques e totalmente salubre.

### **Conclusão**

O imóvel apresenta-se estável em bom estado de conservação e totalmente salubre.

Sertãozinho, 24 de Fevereiro de 2026.



**Maria do Carmo Silva**

**Proprietária**

Vistoria Executada por:



Documento assinado digitalmente  
ANDERSON ALEXANDRE  
Data: 24/02/2026 12:24:36-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**Anderson Alexandre**  
**Eng. Civil Municipal**  
**CREA: 5060332328**